

焊缝符号表示法

Welds—symbolic representation on drawings

代替GB 324—80

本标准等效采用国际标准ISO 2553—84《焊缝在图样上的符号表示法》。

1 主题内容及适用范围

本标准规定了焊缝符号表示方法。
本标准适用于金属熔化焊及电阻焊。

2 引用标准

GB 5185 金属焊接及钎焊方法在图样上的表示代号

3 总则

- 3.1 为了简化图样上的焊缝一般应采用本标准规定的焊缝符号表示。但也可采用技术制图方法表示。
- 3.2 焊缝符号应明确地表示所要说明的焊缝，而且不使图样增加过多的注解。
- 3.3 焊缝符号一般由基本符号与指引线组成。必要时还可以加上辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号。图形符号的比例、尺寸和在图样上的标注方法，按技术制图有关规定。
- 3.4 为了方便，允许制定专门的说明书或技术条件，用以说明焊缝尺寸和焊接工艺等内容。必要时也可在焊缝符号中表示这些内容。

4 符号





4.1 基本符号

基本符号是表示焊缝横截面形状的符号见表1。

表 1 基本符号

序 号	名 称	示 意 图	符 号
1	卷边焊缝 ¹⁾ (卷边完全熔化)		八
2	I 形焊缝		
3	V 形焊缝		∨
4	单边V 形焊缝		√
5	带钝边V 形焊缝		Y
6	带钝边单边V 形焊缝		√
7	带钝边U 形焊缝		У
8	带钝边J 形焊缝		У

续表 1

序 号	名 称	示 意 图	符 号
9	封底焊缝		⌒
10	角焊缝		△
11	塞焊缝或槽焊缝		⌌
12	点焊缝		○
13	缝焊缝		⊕

注：1) 不完全熔化的卷边焊缝用 I 形焊缝符号来表示，并加注焊缝有效厚度 S，见表 7。

4.2 辅助符号

辅助符号是表示焊缝表面形状特征的符号，见表 2。

表 2 辅助符号

序 号	名 称	示 意 图	符 号	说 明
1	平面符号		—	焊缝表面齐平 (一般通过加工)
2	凹面符号		⌒	焊缝表面凹陷
3	凸面符号		⌒	焊缝表面凸起

不需要确切地说明焊缝的表面形状时，可以不用辅助符号。辅助符号的应用示例见表 3。



表 3 辅助符号的应用示例

名 称	示 意 图	符 号
平面 V 形对接焊缝		$\overline{\nabla}$
凸面 X 形对接焊缝		$\overline{\times}$
凹面角焊缝		$\Delta \lrcorner$
平面封底 V 形焊缝		$\overline{\nabla} \overline{\nabla}$

4.3 补充符号

补充符号是为了补充说明焊缝的某些特征而采用的符号，见表 4。






表 4 补充符号

序号	名 称	示 意 图	符 号	说 明
1	带垫板符号 ¹⁾			表示焊缝底部有垫板
2	三面焊缝符号 ¹⁾			表示三面带有焊缝
3	周围焊缝符号			表示环绕工件周围焊缝
4	现场符号			表示在现场或工地上进行焊接
5	尾部符号			可以参照GB 5185标注焊接工艺方法等内容

采用说明：
1) ISO 2553标准未作规定。

补充符号的应用示例见表 5。

表 5 补充符号应用示例

示 意 图	标 注 示 例	说 明
		表示 V 形焊缝的背面底部有垫板
		工件三面带有焊缝，焊接方法为手工电弧焊
		表示在现场沿工件周围施焊

5 符号在图样上的位置

5.1 基本要求

完整的焊缝表示方法除了上述基本符号、辅助符号、补充符号以外，还包括指引线、一些尺寸符号及数据。

指引线一般由带有箭头的指引线（简称箭头线）和两条基准线（一条为实线，另一条为虚线）两部分组成。如图 1 所示。




图 1 指引线

5.2 箭头线和接头的关系

图 2 和图 3 给出的示例说明下列术语的含义：

- a. 接头的箭头侧；
- b. 接头的非箭头侧。




图 2 带单角焊缝的 T 型接头




图 3 双角焊缝十字接头

5.3 箭头线的位置

箭头线相对焊缝的位置一般没有特殊要求，见图 4 (a)、(b)。但是在标注 V、Y、J 形焊缝

时，箭头线应指向带有坡口一侧的工件，见图4(c)、(d)。必要时，允许箭头线弯折一次，如图5。




图 4 箭头线的位置




图 5 弯折的箭头线

5.4 基准线的位置

基准线的虚线可以画在基准线的实线下侧或上侧。
基准线一般应与图样的底边相平行，但在特殊条件下亦可与底边相垂直。

5.5 基本符号相对基准线的位置

为了能在图样上确切地表示焊缝的位置，特将基本符号相对基准线的位置作如下规定：

- a. 如果焊缝在接头的箭头侧，则将基本符号标在基准线的实线侧，见图 6 (a) ；
- b. 如果焊缝在接头的非箭头侧，则将基本符号标在基准线的虚线侧，见图 6 (b) ；
- c. 标对称焊缝及双面焊缝时，可不加虚线，见图 6 (c) 、(d) 。




图 6 基本符号相对基准线的位置

6 焊缝尺寸符号及其标注位置

6.1 一般要求

6.1.1 基本符号必要时可附带有尺寸符号及数据，这些尺寸符号见表 6。

表 6 焊缝尺寸符号¹⁾

符 号	名 称	示 意 图	符 号	名 称	示 意 图
δ	工件厚度		e	焊缝间距	
α	坡口角度		K	焊角尺寸	
b	根部间隙		d	熔核直径	
p	钝边		S	焊缝有效厚度	
c	焊缝宽度		N	相同焊缝数量符号	
R	根部半径		H	坡口深度	
l	焊缝长度		h	余高	
n	焊缝段数		β	坡口面角度	

采用说明：
1) 对焊缝尺寸符号，ISO 2553标准未作详细规定。

- 6.1.2 焊缝尺寸符号及数据的标注原则如图 7。
- a. 焊缝横截面上的尺寸标在基本符号的左侧；
 - b. 焊缝长度方向尺寸标在基本符号的右侧；
 - c. 坡口角度、坡口面角度、根部间隙等尺寸标在基本符号的上侧或下侧¹⁾；
 - d. 相同焊缝数量符号标在尾部²⁾；
 - e. 当需要标注的尺寸数据较多又不易分辨时，可在数据前面增加相应的尺寸符号。
- 当箭头线方向变化时，上述原则不变。





图 7 焊缝尺寸的标注原则





焊缝尺寸的标注示例见表 7。

表 7 焊缝尺寸的标注示例

序 号	名 称	示 意 图	焊 缝 尺 寸 符 号	示 例
1	对接焊缝		S：焊缝有效厚度	$S \nabla$
				$S \parallel$

采用说明：
1) ISO 2553 标准未作具体规定。
2) ISO 2553 标准对相同焊缝数量及焊缝段数未作明确区分，均用 n 表示。

续表 7

序 号	名 称	示 意 图	焊缝尺寸符号	示 例
1	对接焊缝		S : 焊缝有效厚度	$S \text{ Y}$
2	卷边焊缝		S : 焊缝有效厚度	$S \text{ }$
				$S \text{ 人}$
3	连续角焊缝		K : 焊角尺寸 ¹⁾	$K \text{ } \triangle$
4	断续角焊缝		l : 焊缝长度 (不计弧坑) e : 焊缝间距 n : 焊缝段数	$K \text{ } \triangle \text{ } n \times l (e)$

采用说明:
1) ISO 2553标准规定角焊缝的尺寸标注采用 a 、 z 两种尺寸。

续表 7

序 号	名 称	示 意 图	焊缝尺寸符号	示 例
5	交错断续角焊缝		$\left. \begin{matrix} l \\ e \\ n \end{matrix} \right\}$ 见序号 4 K: 见序号 3	
6	塞焊缝或槽焊缝		$\left. \begin{matrix} l \\ e \\ n \end{matrix} \right\}$ 见序号 4 c: 槽宽	
			$\left. \begin{matrix} n \\ e \end{matrix} \right\}$ 见序号 4 d: 孔的直径	
7	缝焊缝		$\left. \begin{matrix} l \\ e \\ n \end{matrix} \right\}$ 见序号 4 c: 焊缝宽度	
8	点焊缝		n: 见序号 4 e: 间距 d: 焊点直径	

6.2 关于尺寸符号的说明

6.2.1 确定焊缝位置的尺寸不在焊缝符号中给出，而是将其标注在图样上。

6.2.2 在基本符号的右侧无任何标注且又无其他说明时，意味着焊缝在工件的整个长度上是连续的。

6.2.3 在基本符号的左侧无任何标注且又无其他说明时，表示对接焊缝要完全焊透。

6.2.4 塞焊缝，槽焊缝带有斜边时，应该标注孔底部的尺寸。

7 符号应用举例（见附录A）略










附录 A¹⁾
符号应用举例
(补充件)

- A1 基本符号的应用举例见表A 1。
- A2 基本符号的组合举例
基本符号的组合举例见表A 2。
- A3 基本符号与辅助符号的组合举例
基本符号与辅助符号的组合应用举例见表A 3。
- A4 特殊情况举例¹⁾
喇叭形焊缝、单边喇叭形焊缝、堆焊缝及锁边焊缝的标注见表A 4。
- A5 错误标注示例见表A 5

















采用说明:

- 1) 本标准采用了ISO 2553标准中具有代表性的应用示例,但对ISO 2553标准中的附录B 因不适合于我国国情未采用。
- 2) ISO 2553标准没有此内容。







表 A1 基本符号应用举例

序号	符号	示意图	图 示 法	标 注 方 法
1	八			
2	=			
				
3	>			












续表 A1

序号	符号	示意图	图 示 法	标 注 方 法	方 法
4	∠		 	 	 
5	Y		 	 	 
6	∠		 	 	 









续表 A1

序号	符号	示意图	图 示 法	标 注 方 法
7				
8				
9				

续表 A1

序号	符号	示意图	图 示 法	标 注 方 法
	△		 	 
			 	 
10	[		 	 

续表 A1

序号	符号	示意图	图示法	标注方法
				
				
	○			

续表 A1



























序号	符号	示意图	图 示 法	标 注 方 法
12				
				







表 A2 基本符号的组合举例

序号	符号组合	示意图	图示法	标注法	方法
1			 	 	 
2	双面 =		 		
3	 D		 	 	 

续表 A2

序 号	符 号 组 合	示 意 图	图 示 法	标 注 方 法
4	双面 V			
5	双面 V			
6	双面 Y			

续表 A2

序号	符号组合	示意图	图示法	标注方法
7	双面 Y			
8	双面 Y			
9	双面 Y			

续表 A2


















序号	符号组合	示意图	图 示 法	标 注 方 法
10	> ㄣ			
11	△			
				






表 A3 基本符号与辅助符号的组合举例

序号	符号组合	示意图	图示法	标注法	方法
1			 	 	
2			 	 	
3			 	 	

续表 A3

序号	符号组合	示意图	图 示 法	标 注 方 法
4				
5				
6				
7				

表 A4 特殊焊缝的标注

序 号	符 号	示 意 图	图 示 法	标 注 方 法
1				
2				

续表 A4
































序号	符号	示意图	图示法	标注方法
3	⌀			
4	√			

表 A5 错误标注示例









序号	示意图	图 示 法	标 注 方 法	错 误 标 法
1		 	 	 
2		 	 	 
3		 	 	 

注：当箭头线指不到所要表示的接头时，不可采用和缝符号标注方法。

续表 A5

序号	示意图	图 示 法	标 注 方 法	错 误 标 法
4				
5				
6				

续表 A5

序号	示意图	图 示 法	标 注 方 法	方 法	错 误 标 法
7					
8					

附加说明：

本标准由中华人民共和国机械电子工业部提出。

本标准由哈尔滨焊接研究所归口。

本标准由哈尔滨焊接研究所起草。