2.5.8 涂料防腐与防水施工安全技术交底

1. 涂料作业现场应划定作业区并设护栏，非作业人员不得入内。

2. 喷涂作业人员应位于上风向，五级(含)风以上时，不得施工。

3. 涂料施工中，作业人员必须穿工作服、佩戴防护镜、防毒口罩、鞋盖等劳动保护用品。施作中应避免皮肤直接接触涂料。

4. 配制涂料宜使用机械搅拌，并应符合下列要求：

(1) 搅拌中应采取防涂料飞溅措施。

(2) 搅拌器内拌和料体积不得超过其容积的 3 / 4。

(3) 机械运行时，严禁将手、工具放入搅拌器内。

(4) 设备发生故障，必须立即停机，断电后方可处理。

(5) 手持机具喷涂作业应符合下列要求：

1) 作业中，严禁将喷头对向人、设备。

2) 作业后必须关机、断电，及时清洗喷头；清洗的废料和余料应妥善处置。

3) 机具设备出现故障或喷头发生堵塞，应立即停机、卸压、断电，方可处理。